ПАО «ТрансКонтейнер»
125047, Москва, Оружейный пер., д. 19
телефон: +7 (495) 788-17-17, факс: +7 (499) 262–75–78
e-mail: trcont@trcont.com, www.trcont.com

ПРОТОКОЛ № 21.2/КК
заочного заседания Конкурсной комиссии аппарата управления публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»), состоявшегося «14» апреля 2020 года

Присутствовали:

Пронин С.М.	- директор по закупкам	- председатель комиссии
Титков С.Н.	- начальник отдела организации закупок	- заместитель председателя комиссии
Казаков С.Е.	- заместитель генерального директора	- член комиссии
Комиссаров Д.Г.	- директор по управлению налогообложением	- член комиссии
Обидина Е.А.	- начальник отдела правового сопровождения договорной работы	- член комиссии
Тришкин Е.М.	- начальник отдела управления инвестициями	- член комиссии
Аксютина К.М.	- ведущий специалист отдела организации закупок	- заместитель секретаря комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 9 человек. Приняли участие – 6 человек. Кворум имеется.

Приглашенные:

Назаров Р.А.	- заместитель начальника отдела организации закупок
Лобачёв О.В.	- главный специалист отдела экономической безопасности
Мишин А.Ю.	- старший менеджер по закупкам службы категорийных закупок

Повестка дня:

Подведение итогов 4 этапа закупки способом размещения оферты на выполнение текущих ремонтов грузовых вагонов и ремонта колесных пар на территории Российской Федерации и стран с ж.д. колеёй 1520 мм.

Номер закупки: РО-ЦКПЗУс-19-0105

Докладчик: старший менеджер по закупкам службы категорийных закупок Мишин А.Ю.

По повестке дня заседания:

1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол № 28/ПРГ заседания, состоявшегося 27 марта 2020 г.).

2. К установленному документацией о закупке сроку по 4 этапу поступила 1 (одна) заявка от следующего претендента:

Претендент №11 ООО «СИСТЕМА»	
ИНН:	2537130833
Регистрационный номер заявки:	11
Дата и время подачи заявки:	02.03.2020 11:30

3. По результатам рассмотрения допустить к участию в закупке способом размещения оферты ООО «СИСТЕМА» и признать его участником (победителем) закупки.

4. В соответствии с пунктом 3.9.11 документации о закупке принять решение заключить договор с участником (победителем) закупки способом размещения оферты на следующих условиях:

Предмет договора: выполнение текущего ремонта грузовых вагонов, принадлежащих Заказчику на праве собственности, аренды или ином законном основании, в том числе ремонт колесных пар в вагоноремонтных предприятиях Подрядчика на территории Российской Федерации.

Сведения об объеме выполняемых работ: объем работ определяется в соответствии с заявками Заказчика.

Максимальная (совокупная) цена договоров по закупке способом размещения оферты № РО-ЦКПЗУс-19-0105: 702 517 385,00 (семьсот два миллиона пятьсот семнадцать тысяч триста восемьдесят пять) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости всех расходных материалов и запасных частей, затрат, связанных с их доставкой на объект, подачу грузовых вагонов с железнодорожных путей общего пользования на тракционные пути депо Подрядчика, уборку грузовых вагонов с тракционных путей на железнодорожные пути общего пользования, сварочных, наплавочных, слесарных работ, работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных узлов и деталей), ремонтопригодных узлов, деталей и колесных пар, собственности Заказчика, и их хранение на территории Подрядчика, а также стоимость запасных частей собственности Подрядчика, а также всех затрат, расходов, связанных с выполнением работ.

Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предельные/Единичные расценки: в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу.

Форма, сроки и порядок оплаты: оплата выполненных работ осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком полного комплекта (в том числе счета, счета-фактуры) документов, подтверждающих выполнение и приемку работ в установленном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Место выполнения работ: в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу.

Срок выполнения работ: в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу.

Срок неоплачиваемого хранения запасных частей, колесных пар: 30 (тридцать) дней с даты подписания сторонами акта приема-передачи товарно-материальных ценностей на хранение (по форме МХ-1).

Срок неоплачиваемого хранения металлолома: 15 (пятнадцать) дней с даты подписания сторонами акта приема-передачи товарно-материальных ценностей на хранение (по форме МХ-1).

Гарантийные обязательства: Подрядчик предоставляет гарантию на фактически проведенные им работы до следующего планового ремонта грузового вагона или до выполнения заданного объема перевозок по «Пробегу» при соблюдении Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных МПС России от 21.12.2010 г. № 286, начиная с даты оформления уведомления формы ВУ-36М, за исключением гарантии по кодам неисправностей, указанным в Приложении № 2 к настоящему протоколу, а также по кодам повреждения, включенным в отраслевой классификатор «Основные неисправности вагонов» (К ЖА 2005 05).

Условия гарантии указываются в договоре.

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по 31 декабря 2020 года включительно, в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору, а в части гарантийных обязательств – до истечения срока гарантии.

Прочие условия: внесение в Прейскурант новых цен (ранее отсутствующих) ценовых позиций, а также изменение перечня вагоноремонтных предприятий Подрядчика, связанным с получением Подрядчиком (его структурным подразделением, непосредственно осуществляющим ремонт вагонов) свидетельства о присвоении нового условного номера клеймения, допускается и не требует проведения новых закупочных процедур.

5. Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге Силину П.С.:

5.1. уведомить ООО «СИСТЕМА» о принятом Конкурсной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;

5.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО «СИСТЕМА» и не позднее 3 (трех) дней с даты его заключения

разместить сведения о договоре в единой информационной системе в сфере закупок, предусмотренной Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер» С.М. Пронин

Заместитель секретаря
Конкурсной комиссии К.М. Аксютина

«20» апреля 2020 г.

Приложение № 1
к Протоколу №21.2 /КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «14» апреля 2020 года

Таблица №1
Стоимость и сроки выполнения ремонта одного вагона

Наименование текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов	**Стоимость контрольно-регламентных работ при текущем отцепочном ремонте (ТР-2) с учетом подачи/уборки, без учета замены литых деталей и дополнительных услуг без учета НДС**	**Срок ремонта**
Предприятия, территориально расположенные на Дальневосточной ж. д. **ООО «СИСТЕМА»**	***6500,00***	***78 часов***

Таблица № 2
Прейскурант цен на работы, выполняемые при текущем отцепочном ремонте вагонов

№ работы	**Работа**	**Цена без НДС, руб.** **ВЧДр территориально расположенные на Дальневосточной ж.д.**
1001	Контрольные и регламентные операции	**3 420,91**
2201-01	Регулировка зазора скользуна. Замена (установка) болта крепления коробки скользуна. Смазывание поверхности трения скользуна смазкой.	**370,00**
2102-01	Замена колпака скользуна, новый.	**814,00**
2103-02	Замена неисправных пружин рессорного комплекта, Внутренняя пружина, б/у	**827,00**

2104-02	Замена неисправных пружин рессорного комплекта, Наружная пружина, б/у	**1 001,00**
2105-01	Замена неисправных сменных деталей узла фрикционного гасителя колебаний, Фрикционный клин без учета стоимости детали, новый	**19,00**
2105-02	Замена неисправных сменных деталей узла фрикционного гасителя колебаний, Фрикционный клин с учетом стоимости детали, б/у	**835,00**
2106-01	Замена неисправных сменных деталей узла фрикционного гасителя колебаний, Замена планки подвижной фрикционной, новый.	**290,00**
2106-02	Замена неисправных сменных деталей узла фрикционного гасителя колебаний, Замена планки подвижной фрикционной, б/у	**250,00**
2107-01	Замена износостойкой пластины опорного буксового проема, новый.	**1 305,0**
2107-02	Замена износостойкой пластины опорного буксового проема, б/у	**609,00**
2112-01	Замена износостойкой пластины надрессорной балки	**1 290,00**
2113-01	Замена болта скользуна, новый.	**211,00**
2113-02	Замена болта скользуна, б/у	**180,00**
2115-01	Замена прокладки регулировочной скользуна, новый.	**317,00**
2115-02	Замена прокладки регулировочной скользуна, б/у	**304,00**
2117-01	Заменить шкворень грузовой тележки, новый.	**1 244,00**
2117-02	Заменить шкворень грузовой тележки, б/у	**223,00**
2118-01	Сменить смотровую крышку буксового узла, новый.	**359,00**
2118-02	Сменить смотровую крышку буксового узла, б/у	**291,00**
2120-01	Установить шплинт пятника, новый.	**7,00**
2201-04	Замена автосцепки собственности Заказчика	**400,00**

2203-01	Замена элементов автосцепки, Замена болта валика подъемника, новый.	**224,00**
2210-02	Замена поглощающего аппарата Ш-2-В, с учетом стоимости детали, б/у	**12 500,00**
2214-01	Замена элементов расцепного привода, Замена цепочки расцепного привода, новый.	**348,00**
2215-01	Замена элементов расцепного привода, Замена кронштейна расцепного привода, новый.	**343,00**
2216-01	Замена элементов расцепного привода, Замена державки расцепного привода, новый.	**376,00**
2219-01	Установка или замена маятниковой подвески, новый.	**417,00**
2220-01	Установка или замена центрирующей балочки, новый.	**1 394,00**
2229-02	Замена поглощающего аппарата ПМК-110, с учетом стоимости детали, б/у	**12 500,00**
2302-02	Замена авторегулятора	
2303-02	Замена триангеля, б/у	**4 385,00**
2304-01	Замена тормозного башмака, новый.	**278,00**
2305-02	Замена подвески тормозного башмака, б/у	**666,00**
2306-01	Замена предохранительных устройств тормозной рычажной передачи, новый.	**159,00**
2307-02	Замена валика подвески тормозных башмаков, б/у	**302,00**
2308-01	Замена втулок подвески тормозных башмаков, новый.	**320,00**
2309-01	Замена или установка клин-чеки тормозной колодки, новый.	**199,00**
2309-02	Замена или установка клин-чеки тормозной колодки, б/у	**135,00**

2310-01	Замена соединительного рукава, новый.	
2310-02	Замена соединительного рукава, б/у.	**584,00**
2311-01	Замена концевого крана, новый.	**1 243,00**
2311-02	Замена концевого крана, б/у	**527,00**
2312-01	Установка ручки концевого крана соединительного рукава, новый.	**334,00**
2313-01	Замена уплотнительного кольца соединительного рукава, новый.	**119,00**
2314-01	Установка ручки разобщительного крана, новый.	**205,00**
2315-02	Замена запасного резервуара, б/у	**2 100,00**
2316-02	Замена тормозного цилиндра, б/у	**7 134,00**
2317-02	Замена разобщительного крана, б/у	
2319-02	Замена двухкамерного резервуара воздухораспределителя, б/у	**2 979,00**
2320-02	Замена главной части воздухораспределителя, б/у	
2321-02	Замена магистральной части воздухораспределителя, б/у	
2323-02	Замена авторежима	
2325-01	Замена подводящей тормозной трубки, с применением без резьбовых соединений, новый.	**3700,00**
2326-02	Замена балочки авторежима, б/у	**930,00**
2327-01	Установка (при отсутствии) привода (цепочки) выпускного клапана, новый.	**150,00**
2328-01	Замена манжеты тормозного цилиндра, новый.	**650,00**
2330-01	Замена тормозной композиционной колодки, новый.	**443,00**

2336-01	Замена горизонтальной тормозной тяги, новый.	**3 383,00**
2337-01	Замена тяги стояночного тормоза, новый.	**1 780,00**
2340-02	Замена поршня тормозного цилиндра, б/у	**717,00**
2341-01	Установить пробки тормозного цилиндра, новый.	**119,00**
2342-01	Замена болта крепления крышки тормозного цилиндра, новый.	**75,00**
2345-01	Замена ниппеля крепления разобщительного крана к тройнику подводящей трубки, новый.	**320,00**
2346-01	Замена предохранительной скобы узла подвески тормозного башмака, новый.	**114,00**
2348-01	Установить подводящий (соединительный) рукав Р-17Б от тройника к двухкамерному распределителю, новый.	**1 433,00**
2350-02	Заменить неисправные детали рычажной передачи (валики, шайбы, шплинты) с учетом стоимости детали Подрядчика	**500,00**
2351-01	Установить шплинт тормозной рычажной передачи, новый.	**15,00**
2401-01	Восстановление знаков и надписей на кузове вагона, новый.	**59,00**
2404-01	Окраска сварочных швов и накладок после остывания, новый.	**186,00**
2406-01	Установка (замена) фасонных типовых накладок (на 1м2)** , новый.	**922,00**
2407-01	Заменить болт крепления пятника, новый.	**131,00**
2427-01	Установка недостающих лестниц, поручней, подножек для обслуживающего персонала, новый.	**900,00**
2334-02	Сменить клин борта платформы, б/у	**295,00**
2435-02	Сменить валик борта платформы, б/у	**182,00**
2436-02	Замена неисправных откидных фитинговых устройств платформы, б/у	**5 500,00**

2441-02	Замена угольника настила пола, б/у	**298,00**
2442-01	Замена скобы лесной стойки, новый.	**364,00**
5141	Смена колёсной пары собственности Заказчика	**513,00**
5142	Текущий ремонт колесной пары (с учетом доставки, обточки, погрузо-разгрузочных работ)	**-**
5143	Средний ремонт колесной пары (с учетом доставки, обточки, погрузо-разгрузочных работ)	**-**
5144	Смена колёсной пары собственности Заказчика, нового формирования	**580,00**
5145	Смена боковой рамы собственности Заказчика	**240,00**
5146	Смена боковой рамы собственности Подрядчика	**240,00**
5147	Замена доски пола (1 шт., 0,008м3)	**183,00**
Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта, не требующие замены детали		
3101	Устранение остроконечного наката гребня (без смены колесной пары)	**1 232,55**
3102	Устранение смещения тележки относительно кузова	**2 235,00**
3103	Крепить коробку скользуна	**20,14**
3104	Крепить пластину модернизации	**18,18**
3201	Укрепление отдельных элементов автосцепки (на 1 элемент)	**72,14**
3202	Укрепление элементов расцепного привода (на 1 элемент)	**29,00**
3203	Сборка/разборка механизма автосцепки (при необходимости)	**130,20**
3204	Ревизия автосцепного устройства	**394,65**
3205	Выправить рычаг расцепного привода	**183,66**

3206	Крепить поддерживающую планку	**141,98**
3207	Крепить клин тягового хомута	**159,93**
3208	Крепить валик подъемника автосцепки	**173,85**
3301	Регулировка тормозной рычажной передачи (при необходимости)	**67,10**
3302	Сборка-разборка тормозной рычажной передачи при выкатке и подкатке тележки	**15,14**
3303	Устранение ослабления креплений предохранительных устройств тормозной рычажной передачи	**8,90**
3304	Устранение утечки воздуха в пневмосистеме тормозного оборудования	**35,80**
3305	Устранение ослабления крепления тормозной магистрали (при необходимости)	**13,40**
3306	Очистка сетчатых фильтров воздухораспределителя	**53,70**
3307	Проверка и регулировка стояночного тормоза вагона, Винт стояночного тормоза смазать	**131,00**
3308	Проверка и регулировка стояночного тормоза вагона, Винт стояночного тормоза разработать	**131,00**
3309	Проверка и регулировка стояночного тормоза вагона, Действия стояночного тормоза проверить	**131,00**
3310	Проверка и регулировка стояночного тормоза вагона, Тягу стояночного тормоза поставить	**131,00**
3311	Устранение ослабления крепления рабочей камеры воздухораспределителя	**35,21**
3312	Устранение ослабления крепления магистральной части воздухораспределителя	**8,85**

3313	Устранение ослабления крепления главной части воздухораспределителя	**8,85**
3314	Устранение ослабления крепления тормозного цилиндра	**28,61**
3315	Устранение ослабления крепления запасного резервуара	**35,21**
3316	Устранение ослабления крепления авторежима	**30,58**
3317	Регулировка длины привода (цепочки) выпускного клапана	**61,49**
3318	Устранение ослабления крепления или замена ручки режимного переключателя	**10,49**
3319	Изогнуть трубу диаметром 3/4-2	**91,01**
3320	Выправить кронштейн крепления тормозной магистрали/тормозного цилиндра/рабочей камеры/запасного резервуара	**106,76**
3321	Выправить штурвал стояночного тормоза	**30,25**
3322	Регулировка зазора между авторежимом и балочкой	**80,27**
3323	Крепить концевой кран	**40,29**
3324	Крепить валик тормозной рычажной передачи	**21,72**
3325	Крепить подводящую тормозную трубку	**25,63**
3326	Крепить ручку разобщительного крана	**5,93**
3327	Крепить упор авторегулятора	**28,61**
3328	Авторежим снять-поставить	**200,00**
3401	Ремонт подножки составителя, поручня составителя	**72,41**
3402	Правка подножки составителя	**57,00**
3403	Ремонт вертикального рычага без наплавки	**119,00**

3405	Выправить поручень составителя (без сварки)	**23,56**
3406	Ремонт центрирующей балочки	**551,00**
3411	Выправить балку рамы концевую	**370,96**
3412	Устранение ослабления крепления пятника (болтовое крепление)	**62,62**
3428	Ремонт борта платформы без демонтажа	**106,28**
3429	Ремонт борта платформы с демонтажем	**246,18**
3430	Правка скобы лесной стойки	**68,45**
3431	Правка скобы увязочной	**9,42**
3501	Деталь для наплавки установить/снять * (выполняется при любой операции по наплавке)	**28,09**
3502	До/после шаблоном промерить* (выполняется при любой операции по наплавке)	**2,90**
3506	Наплавка ручным способом на 1 см3	**40,10**
3507	Поверхность нагреть на 1см 2	**10,10**
3508	Подготовка детали к сварке * (выполняется при любой операции по сварке)	**3 763,00**
3511	Сварной шов, толщина 4мм, тип сварки: втавр, на 1см шва	**10,10**
3512	Сварной шов, толщина 4мм, тип сварки: в стык без скоса кромок, на 1см шва	**10,91**
3513	Сварной шов, толщина 4мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см шва	**100,54**
3514	Сварной шов, толщина 5мм, тип сварки: втавр, на 1см шва	**10,21**
3515	Сварной шов, толщина 5мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на	**10,41**

	1см шва	
3516	Сварной шов, толщина 6мм, тип сварки: втавр, на 1см шва	**10,34**
3517	Сварной шов, толщина 6мм, тип сварки: в стык без скоса кромок, на 1см шва	**10,60**
3518	Сварной шов, толщина 6мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см шва	**10,62**
3519	Сварной шов, толщина 7мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см шва	**20,10**
3520	Сварной шов, толщина 8мм, тип сварки: втавр, на 1см шва	**20,10**
3521	Сварной шов, толщина 8мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см шва	**20,18**
3522	Сварной шов, толщина 10мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см шва	**30,32**
3523	Сварной шов, толщина 12мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см шва	**40,42**
3524	Наплавка передних и задних угольников	**2 309,59**
3534	Закраска граффити, рисунков и надписей на 1 кв.м. *	**566,56**
3603	Работы по нанесению видимых дефектов на не ремонто пригодную надрессорную балку тележки	**535,00**
3604	Работы по нанесению видимых дефектов на не ремонто пригодную боковую раму тележки	**470,00**
3605	Фотографирование грузового вагона заказчика(узлов или деталей) по требованию заказчика, с учетом стоимости фотографии	**190,00**
3606	Работа по нанесению неустранимых дефектов на не ремонто-пригодную колесную пару (сечение в средней части оси длиной не менее 30 мм,	**494,00**

	глубиной не менее 5 мм)	
3607	Работа по нанесению неустранимых дефектов на не ремонто-пригодную колесную пару (фрагмент на цельнокатанном колесе диаметром не менее 30 мм)	**460,00**
3608	Определение ремонтопригодности литых деталей тележки	**3 244,40**
3609	Доставка колесной пары Владивосток – Уссурийск/Уссурийск - Владивосток (в одном направлении)	**2 000,00**
3610	Доставка литой детали тележки Владивосток – Уссурийск/Уссурийск - Владивосток (в одном направлении)	**720,00**
3611	Доставка поглощающего аппарата Владивосток – Уссурийск/Уссурийск - Владивосток (в одном направлении)	**150,00**

Таблица № 3

Цены на запасные части, стоимость которых не учтена в работах по замене забракованных з/ч на новые или бывшие в употреблении собственности Подрядчика

№ п/п	**Наименование запасных частей**	**Стоимость без НДС, руб.**
1	Колесная пара после капитального ремонта РУ1Ш-957-Г из новых элементов толщина обода более 70 мм (НОНК)	**310 000,00**
1.1.	Колесная пара после капитального ремонта (с б/у буксовым узлом) ЦКК ГОСТ толщина обода более 70мм (СОНК)	**215 000,00**
2	Колесная пара нового формирования РУ1Ш-957-Г ЦКК ГОСТ толщина обода более 70 мм (НОНК Б - новая ось и ЦКК Подрядчика, буксовый узел из б/у запчастей Заказчика)	**290 000,00**

3	Колесная пара нового формирования РУ1Ш-957-Г ЦКК ГОСТ толщина обода более 70 мм (НОНК Б - новая ось Подрядчика; ЦКК ГОСТ 10791-2011, буксовый узел из б/у запчастей Заказчика)		
	толщина обода колеса	более 70 мм	**87 000,00**
4	Колесная пара ЦКК (ГОСТ 10791-2011) без стоимости работы по ремонту		
	толщина обода колеса	более 70 мм	**125 814,41**
	толщина обода колеса	69-65 мм	**125 814,41**
	толщина обода колеса	64-60 мм	**125 814,41**
	толщина обода колеса	59-55 мм	**113 931,41**
	толщина обода колеса	54-50 мм	**102 048,41**
	толщина обода колеса	49-45 мм	**90 165,41**
	толщина обода колеса	44-40 мм	**78 282,41**
5	**Надрессорная балка (разных моделей, кроме тележек 18-100)**		
	срок эксплуатации	новая	**123 007,50**
6	**Надрессорная балка б/у* (разных моделей, кроме тележки 18-578) без стоимости работы по ремонту**		
	срок эксплуатации	1-5 лет	**100 029,70**
	срок эксплуатации	6-10 лет	**86 617,20**
	срок эксплуатации	11-15 лет	**73 079,34**
	срок эксплуатации	16-20 лет	**59 666,84**

	срок эксплуатации	21-25 лет	**46 128,98**
	срок эксплуатации	26-30 лет	**32 716,48**
	срок эксплуатации	31-34 лет	**19 178,63**
7	**Боковая рама (разных моделей, кроме тележек 18-100)**		
	срок эксплуатации	новая	**123 007,50**
8	**Боковая рама б/у* (разных моделей) без стоимости работы по ремонту**		
	срок эксплуатации	1-5 лет	**109 722,69**
	срок эксплуатации	6-10 лет	**101 159,03**
	срок эксплуатации	11-15 лет	**87 241,61**
	срок эксплуатации	16-20 лет	**76 791,83**
	срок эксплуатации	21-25 лет	**60 618,10**
	срок эксплуатации	26-30 лет	**45 747,08**
	срок эксплуатации	31-34 лет	**31 829,66**
9	Автосцепка	б/у*	**11 937,32**
10	Поглощающий аппарат РТ-120	новый	**34 407,66**
11	Поглощающий аппарат класса Т2 (РТ-130)	новый	**50 498,38**
12	Поглощающий аппарат ПМКП-110	новый	**32 988,40**
13	Поглощающий аппарат класса Т3 (73ZWy2)	новый	**59 769,17**

14	Тяговый хомут новый		**20 524,36**
15	Тяговый хомут б/у ремонтопригодный		**2 382,17**
16	Пятник новый		**4 530,60**
17	Пятник б/у ремонтопригодный		**1 695,27**
18	Болт стяжной новый (в поглощающий аппарат класса Т0)		**252,23**
19	Корпус буксы новый		**14 427,89**
20	Корпус буксы б/у ремонтопригодный		**2 815,43**
21	Замкодержатель новый		**1 131,45**
22	Клин тягового хомута новый		**934,81**
23	Клин фрикционный (М 1698.00.003) СЧ-35 новый		**1 062,34**
24	Авторежим новый		**10 948,35**
25	Авторежим б/у ремонтопригодный		**1 032,71**
26	Авторегулятор марки РТРП-675М новый		**9 682,88**

**** б/у** – бывшие в употреблении*

Таблица № 4

Расценки на основные работы

№ работы	**Работа**	**Цена без НДС, руб.** **ВЧДр территориально расположенные на Дальневосточной ж.д.**
101	Контрольные и регламентные операции обязательные для каждого вагона поступившего в текущий отцепочный ремонт	**3420,91**

103	Регулировка зазора скользуна. Замена (установка) болта крепления коробки скользуна. Смазывание поверхности трения скользуна смазкой.	**373,60**
104	Укрепление отдельных элементов автосцепки (на 1 элемент)	**72,14**
105	Укрепление элементов расцепного привода	**29,01**
106	Регулировка тормозной рычажной передачи	**67,13**
107	Устранение ослабления креплений предохранительных устройств тормозной рычажной передачи	**8,95**
108	Устранение утечки воздуха в пневмосистеме тормозного оборудования	**35,81**
109	Устранение ослабления крепления тормозной магистрали	**13,43**
110	Очистка сетчатых фильтров воздухораспределителя	**53,71**
111	Проверка и регулировка стояночного тормоза вагона. Винт стояночного тормоза смазать.	**131,29**
112	Проверка и регулировка стояночного тормоза вагона. Винт стояночного тормоза разработать.	**131,29**
113	Проверка и регулировка стояночного тормоза вагона. Действия стояночного тормоза проверить.	**131,29**
114	Проверка и регулировка стояночного тормоза вагона. Тягу стояночного тормоза поставить.	**131,29**
1101	Работы по разборке / сборке грузового вагона произвести	**15 946,00**
1201	Текущий ремонт колесной пары	**3 646,00**
1203	Средний ремонт колесной пары	**11 675,00**

1204	Обточку поверхности катания колесной пары с одним проходом произвести	**829,00**
1205	Обточку поверхности катания колесной пары с двумя проходами произвести	**948,00**
1385	Замена колесной пары собственности Заказчика	**513,00**
10049	Замена колесной пары нового формирования РУ1Ш-957-Г (с б/у буксовым узлом) ЦКК ГОСТ толщина обода более 70 мм (НОНК Б)	**580,00**
1105	Замена подводящей трубы от разобщительного крана к воздухораспределителю, с применением безрезьбовых соединений, с учётом стоимости детали Подрядчика	**3 736,00**
1401	Ремонт магистральной части ВР	**1 637,00**
1405	Ремонт главной части ВР	**1 835,00**
1409	Ремонт авторежима	**1 799,00**
1413	Ремонт авторегулятора тормозной рычажной передачи	**2 845,00**
1417	Ремонт разобщительного крана	**293,00**
1423	Ремонт концевого крана №4304	**527,00**
1426	Ремонт соединительного рукава	**584,00**
1432	Ремонт поршня тормозного цилиндра	**717,00**
1447	Авторежим снять-поставить	**200,00**

1501	Работы по ремонту тележки	**5 830,00**
1502	Частичная окраска тележки	**171,00**
1504	Замена фрикционной планки (неподвижная)	**707,00**
1510	Замена боковой рамы собственности Заказчика	**240,00**
1511	Замена боковой рамы собственности Подрядчика	**240,00**
1520	Ремонт наклонных поверхностей надрессорной балки	**2 655,00**
1523	Ремонт подпятника	**3 768,00**
1535	Ремонт триангеля без тормозного башмака без наплавки	**880,00**
1540	Ремонт подвески тормозного башмака	**422,00**
1544	Ремонт тормозного башмака, с учётом стоимости детали Подрядчика	**554,00**
1549	Замена колодки тормозной, на новый собственности Подрядчика, с учётом стоимости детали	**443,00**
1558	Установка сменной прокладки надрессорной балки	**1 294,00**
1568	Ремонт вертикального рычага без наплавки	**119,00**
8005	Замена одной заклепы крепления неподвижной фрикционной планки боковой рамы	**40,00**
8006	Замена фрикционной планки (подвижной)	**290,00**
8029	Замена фрикционного клина М1698.00.003 (СЧ-35) на новый собственности Подрядчика, без учета стоимости детали	**19,00**
1602	Ремонт корпуса автосцепки с применением полуавтомата	**1 504,00**
1605	Замена корпуса автосцепки на б/у собственности Подрядчика	**3 583,00**
1606	Ремонт замка автосцепки с применением ручной сварки	**239,00**

1609	Ремонт замкодержателя автосцепки с применением ручной сварки	**117,00**
1612	Ремонт предохранителя замка с применением ручной сварки	**88,00**
1622	Ремонт центрирующей балочки	**551,00**
1625	Ремонт тягового хомута ручной сваркой	**817,00**
1635	Ремонт поглощающего аппарата	**509,00**
1655	Работа по ремонту автосцепного устройства (без разборки поглощающего аппарата)	**1 473,00**
1132	Частичная окраска рамы,кузова, сварных швов при ДР	**635,00**
1134	Постановка трафаретов	**735,00**
1140	Правка подножки составителя	**57,00**
1193	Ремонт пятника наплавкой с креплением на болтах	**6 829,00**
1198	Заменить неисправные детали рычажной передачи (валики, втулки, шайбы, шплинты), с учётом стоимости детали Подрядчика	**500,00**
2621	Замена доски пола (1 шт., 0,008 $м^3$)	**183,00**

Таблица № 5

Стоимость ремонта колесных пар собственности Заказчика

Наименование работ	**Предельная стоимость за ед. работ без НДС, руб.**
Капитальный ремонт колесной пары типа РУ-1Ш-957-Г со сменой элементов в ВКМ с толщиной обода ЦКК более 70 мм (ЦКК ГОСТ 10791-2011 (сталь марки 2) собственности Подрядчика, ось собственности Заказчика)	**215 000,00**

Капитальный ремонт колесной пары с полным освидетельствованием буксового узла в ВКМ (ЦКК и ось собственности Заказчика, замена запчастей буксового узла и подшипников собственности Подрядчика)	**24 519,09**

Таблица № 6

Стоимость полной окраски грузовых вагонов

Наименование работ	**Стоимость за ед. работ без НДС, руб.**
Полная окраска грузовых вагонов (ручным способом)	
Платформа для контейнеров и колесной техники 4-осная	**7 720,44**
Покраска рамы фитинговой платформы с наружней стороны по периметру в один слой по старому лакокрасочному покрытию при ДР	
Платформа для контейнеров и колесной техники 4-осная	**4903,75**

Таблица № 7

Стоимость хранения узлов и деталей (металлолома), собственности заказчика на территории Подрядчика

Вид детали	**Предельная стоимость без НДС, руб., в сутки**
Неремонтопригодные узлы и детали (металлолом) (1 тонна)	**11,48**
Колесные пары (1 штука)	**26,74**
Ремонтопригодные детали (1 тонна)	**26,74**

Таблица № 8

Предельная стоимость погрузки (выгрузки) неремонтопригодных узлов и деталей (металлолома), ремонтопригодных деталей, а также колесных пар собственности Заказчика на территории Подрядчика

Вид детали	**Предельная стоимость без НДС, руб.**

Неремонтопригодные узлы и детали (металлолом)(1 тонна)	**108,30**
Колесные пары (1 штука)	**68,40**
Ремонтопригодные детали (1 тонна)	**155,00**

Таблица № 9

Цена сбора за подачу 1 вагона с железнодорожных путей общего пользования на тракционные пути Депо Подрядчика и уборку 1 вагона с тракционных путей Депо Подрядчика на железнодорожные пути общего пользования

(Стоимость услуг по подаче/уборке грузовых вагонов определяется Правилами применения сборов за дополнительные операции, связанные с перевозкой грузов на федеральном железнодорожном транспорте (Тарифное руководство № 3), утвержденными постановлением ФЭК РФ от 19.06.2002 № 35/15.)

Наименование Филиала/Вагоноремонтное депо	**Цена подачи/уборки вагона, маневровой работы без НДС, руб.**
ООО «СИСТЕМА»	**3000,00**

Приложение № 2
к Протоколу №21.2 /КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «14» апреля 2020 года

**Перечень кодов неисправностей, согласно классификатору «Основные неисправности грузовых вагонов (К ЖА 2005 05)»,
на которые не распространяется гарантийная ответственность**

1. 103 – прокат по кругу катания;
2. 104 – кольцевая выработка поверхности катания;
3. 107 – выщербина обода колеса;
4. 108 – раздавливание обода;
5. 109 – остроконечный накат;
6. 110 – вертикальный подрез гребня;
7. 111 – тонкий обод;
8. 117 – неравномерный прокат;
9. 303 – нарушение расстояния от упора автосцепки до ударной розетки;
10. 352 – суммарный зазор эластомерного поглощающего аппарата более 5 мм.