



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»
(ПАО «ТрансКонтейнер»)**

Юридический адрес: ул. Ленинградская,
владение 39, строение 6, офис 3 (этаж 6),
г. Химки, Московская область, 141402
Почтовый адрес: Оружейный переулок, д. 19,
г. Москва, 125047
Телефон: +7 (495) 788-17-17
E-mail: trcont@trcont.com
ОКПО 94421386, ОГРН 1067746341024
ИНН 7708591995, КПП 504701001

№ _____
на № _____ от _____

**Разъяснения к документации о закупке по открытому аукциону в
электронной форме № ОАЭ-ЦКПКЗ-26-0012 по предмету закупки
«Поставка новых, не находившихся в эксплуатации шин для погрузчиков
типа «ричстакер» для нужд филиалов ПАО «ТрансКонтейнер»
(Открытый аукцион)**

Вопрос № 1:

Добрый день.

Просим дать пояснение по типу рисунка протектора:

В тех задании указано "Скальный рисунок без замкнутой канавки в центре"

На прилагаемом рисунке протектора центральная часть протектора -
сплошная, без промежутков, соответственно канавки между грунтозацепами
будут замкнуты по центру шины.

В нашем понимании "без замкнутой канавки в центре" это вот такой
например

протектор (клюшка):



Или вот такой (волна):



Ответ № 1:

Ни один из представленных вариантов шин не соответствует рисунку протектора в пункте 4.3.3. раздела 4 «Техническое задание».

Скальный рисунок без замкнутой канавки в центре — означает, что канавки в средней части поверхности шины не пересекаются между собой, а материал протектора по верхней части поверхности сплошной.

Ниже приведен корректный рисунок шины:



Председатель постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии аппарата управления

Подпись имеется